
Persoonlijke beschermingsmiddelen algemeen (Hogedruk reinigen)

Werkzaamheden: [Hogedruk reinigen](#) ^[1]

Type oplossing: PBM

Het is zaak om zoveel mogelijk maatregelen te nemen die de blootstelling aan gevaarlijke stoffen terugdringen. Toch zal het in de meeste gevallen nodig zijn om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te verstrekken en te dragen. Deze PBM's zijn CE-gemarkeerd en dienen conform de Europese verordening 2016/425 te zijn gecertificeerd. Met het oog op gevaarlijke stoffen gaat het met name om:

- Beschermende kleding/spuitpak
- Spuitlaarzen/overzetkappen
- Gelaatsscherm
- Handschoenen
- Ademhalingsbeschermingsmiddelen

Deze persoonlijke beschermingsmiddelen worden in de volgende oplossingen verder uitgewerkt.

NB. Binnen de afzetting (op 6 meter afstand) zijn de PBM verplicht, buiten de afzetting niet.

Source URL: <https://orsima.dearbocatalogus.nl/oplossing/persoonlijke-beschermingsmiddelen-algemeen-hogedruk-reinigen>

Links

[1] <https://orsima.dearbocatalogus.nl/werkzaamheden/hogedruk-reinigen>